Abbe-Diagramm $n_d - \nu_d$

Zeichenerklärung

- N-Gläser
- P-Gläser
- Klassische Kron- oder Flintgläser
- Gläser als N-Gläser oder klassische Flintgläser verfügbar
- Zum Blankpressen geeignete Gläser
- HT – Gläser mit hoher Transmission
- HTultra – Gläser mit ultra hoher Transmission
- Strahlenresistente Gläser
- * Verfügbar in Stufe 0,5

