

アッベ図 n_e–ν_e
凡例
Nガラスタイプ
Pガラスタイプ
クラシカルクラウンおよびフリントガラス
Nガラスタイプおよびクラシカルフリントガラス
精密プレス成型に適したガラス
HT – 高透過率のガラス
HTultra – 超高透過率のガラス
耐放射線ガラス
* 0.5ステップで提供
ν_e
n_e
LASF
SF
LAF
LAK
BASF
SSK
BAF
SK
PSK
BALF
BAK
LF
LLF
KF
PK
BK
K
FK
SCHOTT

June 2025